

## 辽宁省沈阳市中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示第十一批

(2021年12月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	答复信访人情况(选填)
1	D2LN20 210419 0062	浑南区桃仙大街100号玫瑰园小区附近四环路未建设隔音板,车辆通行噪音扰民。	沈阳市	四环路沿线在玫瑰园小区已设置长100米、高4米的声屏障。2021年4月21日,我局责成沈阳市四环快速路养护有限公司委托辽宁标普检测技术有限公司对玫瑰园小区声环境现状进行了现场检测,在玫瑰园内选取距离四环路最近的D55-3栋二楼南侧墙外1m(距道路25m)、D55-2栋二楼南侧墙外1m(距道路50m)、D54-2栋二楼南侧墙外1m(距道路35m)、园区内(距道路71m)4处代表性点位进行噪声检测,检测结果大部分点位噪声超标。	基本属实	<p>一、绿化降噪工作</p> <p>五一期间,我局在四环路靠近玫瑰园小区附近300米段落加密栽植乔木。完成挖树坑,将杨树树苗运至现场进行栽植时,被桃仙机场电力安全巡查人员制止了绿化施工。因该处地下有桃仙机场66KV专线电缆,根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十三条,66KV高压电10米范围内禁止施工作业。</p> <p>二、降噪设施设计及施工工作</p> <p>我局委托沈阳环境科学研究院进行降噪设施设计,在临近玫瑰园小区一侧的四环路辅路边建一条长度为400m米的高7米+1.5米折板式吸隔声屏障。6月16日我局将玫瑰园小区声屏障设计方案转交给浑南区建设局,由其负责声屏障安装工作。9月底完成工程建设,10月完成复查回访。经相关部门检测,噪音值符合技术要求。</p>	无	

2	X2LN20 210421 0078	浑南区玫瑰园小区附近四环路,没有隔音设施,交通噪音扰民。	沈阳市	四环路沿线在玫瑰园小区已设置长100米、高4米的声屏障。2021年4月21日,我局责成沈阳市四环快速路养护有限公司委托辽宁标普检测技术有限公司对玫瑰园小区声环境现状进行了现场检测,在玫瑰园内选取距离四环路最近的D55-3栋二楼南侧墙外1m(距道路25m)、D55-2栋二楼南侧墙外1m(距道路50m)、D54-2栋二楼南侧墙外1m(距道路35m)、园区内(距道路71m)4处代表性点位进行噪声检测,检测结果大部分点位噪声超标。	基本属实	<p>一、绿化降噪工作</p> <p>五一期间,我局在四环路靠近玫瑰园小区附近300米段落加密栽植乔木。完成挖树坑,将杨树树苗运至现场进行栽植时,被桃仙机场电力安全巡查人员制止了绿化施工。因该处地下有桃仙机场66KV专线电缆,根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十三条,66KV高压电10米范围内禁止施工作业。</p> <p>二、降噪设施设计及施工工作</p> <p>我局委托沈阳环境科学研究院进行降噪设施设计,在临近玫瑰园小区一侧的四环路辅路边建一条长度为400m米的高7米+1.5米折板式吸隔声屏障。6月16日我局将玫瑰园小区声屏障设计方案转交给浑南区建设局,由其负责声屏障安装工作。9月底完成工程建设,10月完成复查回访。经相关部门检测,噪音值符合技术要求。</p>	无
---	--------------------------	------------------------------	-----	---	------	---	---

以上群众举报问题查处情况向社会公示,公示期内如有异议,请以信函或者电话形式署联系方式,向沈阳市交通运输局和沈阳市生态环境保护督察及“回头看”整改工作领导小组办公室反馈。邮寄的以寄出邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。

公示时间:2021年12月22日至2021年12月31日(公示期10日)

受理部门:沈阳市交通运输局、沈阳市生态环境保护督察及“回头看”整改工作领导小组办公室

联系电话:23915182、24860887

邮寄地址:沈阳市和平区三好街108号、沈阳市沈河区长青街68号